

An Amt 20/22

Betreff: Brandschutz Tiefgarage

hier: Erneuerung Füll- und Entleerungsstation

Teile der Füll- und Entleerungsstation, die im Brandfall für die Wasserversorgung der Wandhydranten verantwortlich ist, sind defekt. Ein Austausch der schadhaften Teile ist nicht möglich, da diese nicht mehr lieferbar sind.

Da diese Anlage eine sicherheitsrelevante Einrichtung für den Brandfall darstellt ist eine Erneuerung der Anlage unabdingbar.

Die Kosten einer Erneuerung werden mit ca. 20.000 € veranschlagt.