

Gemeinde Leopoldshöhe

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache 46/2005
zur Sitzung
des Ausschusses für Umwelt,
Friedhöfe und Abfallwirtschaft

der Gemeinde Leopoldshöhe

federführendes Amt:	60 Bauamt
Auskunft erteilt:	Herr Loer
Telefon:	05208/991-266
Datum:	29. Januar 2008

Gewässermaßnahme am Hinnaksteich hier: Antrag des NABU Leopoldshöhe vom 27.07.2005

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Umwelt, Friedhöfe und Abfallwirtschaft	15. September 2005	

Sachdarstellung:

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag des NABU vom 27.07.2005

Der Hinnaksteich befindet sich im Privatbesitz von Herrn Kipp, der als Eigentümer auch für die Unterhaltung des Teiches zuständig ist.

Die Entschlammlung des Teiches und die Anlage eines Schlammfanges sind nicht die einzigen Maßnahmen, die zu berücksichtigen sind. Vorrangig ist der Verbleib des aus dem Teich entfernten Schlammes zu klären. Vorher muss der Schlamm untersucht werden. Für den Verbleib des Schlammes kommen aus derzeitiger Sicht nur angrenzende (gemeindeeigene) Flächen in Frage, alles andere ist zu kostenintensiv. Um den Schlammfang zu erreichen, der vor der Eintrittsstelle des Pansbaches in den Teich angelegt werden muss, bedarf es eines Wirtschaftsweges. Der Schlammfang muss, um seiner Funktion gerecht zu werden, regelmäßig, d. h. ca. alle 1-2 Jahre, entleert werden. Auch hier ist wieder der Verbleib des Schlammes zu klären.

Weder für die Entschlammlung noch für die Reinigung des Schlammfanges gibt es Zuschüsse vom Land.

Im Gewässerkonzept wird eine Umflut vorgeschlagen, die den Eintrag von Sedimenten in den Teich verhindert. Hierfür können Fördermittel beantragt werden.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Privatteiche, die entschlammmt werden müssten. Bei der momentanen Haushaltslage stehen keine Mittel für Entschlammungsmaßnahmen zur Verfügung.

Aus Sicht der Verwaltung ist der Antrag des NABU abzulehnen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Friedhöfe und Abfallwirtschaft lehnt den Antrag des NABU vom 27.07.2005 auf Entschlammung des Hinnaksteiches ab.

Schemmel