NABU Leopoldshöhe Ewald Thies Goethestraße 17 33818 Leopoldshöhe

Leopoldshöhe, den 27. Juli 2005

Gemeinde Leopoldshöhe Ausschuss für Umwelt, Friedhöfe und Abfallwirtschaft

Betr.: Gewässermaßnahmen am Hinnarksteich

Sehr geehrte Damen und Herren,

während einer Begehung rund um den Hinnarksteich mussten wir feststellen, dass sich das Gewässer in keinem guten Zustand befindet. Große Mengen Schlamm haben sich im Laufe der Zeit angesammelt, die den Teich belasten und in seiner ökologischen Funktion stark beeinträchtigen.

Nach den Planungen der Gemeindeverwaltung ist vorgesehen, den Pansbach mit Fördermitteln um den Hinnarksteich herumzuleiten, was als Umflutung beschrieben wird. Das hält der Naturschutzbund nicht für sinnvoll!

Stattdessen wäre es angebracht, die Teichanlage vom Schlamm zu befreien und im oberen Bereich einen Schlammfang zu installieren, um so einer weitern Verlandung vorzubeugen. Der NABU bittet die Ausschussmitglieder, sich selbst vor Ort ein Bild vom derzeitigen Gewässerzustand zu verschaffen und dem Wunsch nach einer Verbesserung der dortigen Situation stattzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

NABU Leopoldshöhe

Ewald Thies