

Sehr geehrte Damen und Herren,

der erforderliche Wetterschutz an der neugestalteten Haltestelle Leopoldshöhe, Markt ist aus Sicht der Verkehrsunternehmen nur sinnvoll auf der rechten Seite des Kirchweges. Nur dort ist der optimale Standort, da er vom Fahrpersonal direkt eingesehen werden kann und für Fahrgäste der optimale Einstiegspunkt in Höhe des Busbordes ist. Ein Standort des Wetterschutzes auf der linken Seite des Kirchweges sollte nicht verfolgt werden, da die Fahrgäste die Busspur kreuzen müssen um in den Bus einzusteigen. Die Folge wird sein, dass der Wetterschutz von Fahrgästen dort nicht angenommen wird. Weiterhin wird ein Wetterschutz die Fahrbahnbreite einengen, so dass eine Vorbeifahrt an einem wartenden oder dort einsetzenden Bus nicht mehr möglich ist, da der Überhang des Busses mit Spiegel nicht an der Wartehalle vorbeikommt (Unfallschäden wären die Folge).

Wir bitten Sie diese Aspekte bei der Entscheidung für einen erforderlichen Wetterschutz der neugestalteten Haltestelle zu berücksichtigen.

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen dazu haben.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Jürgen Kleß
OWL Verkehr GmbH

Willy-Brandt-Platz 2
33602 Bielefeld

Postfach 10 20 70
33520 Bielefeld

Tel.: 0521 / 557 666 - 11
Fax : 0521 / 557 666 - 63
Mail: juergen.kless@owlverkehr.de

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Werner Winkens
Geschäftsführer:
Günter Krückemeier, Hans-Jürgen Krain

Amtsgericht Bielefeld, HRB 38166
Steuer-Nr.: 305/5860/1417

www.owlverkehr.de