

TUIV 08/1998

Sachbearbeiter/in: Herr Tschersich
Datum: 26.09.2006

☒

öffentlich

☐

nichtöffentlich

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss

Betreff:

Neues Großspielgerät im Freizeitgelände Entenfang

Beschlussentwurf:

nach Beratungsergebnis

Sachdarstellung:

1. Problem

Auf dem Freizeitgelände des Entenfangs muss die alte Metallwendelrutsche auf dem Spielplatz Entenfang II, nahe Abenteuerspielplatz, abgebaut werden. Die Rutsche ist mindestens 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsnormen. Die Standsicherheit lässt nach, außerdem tritt zunehmend Rostbefall auf.

Da dieser Spielbereich des Entenfanggeländes eine sehr exponierten Lage hat und sehr stark von Familien frequentiert wird, soll an der Stelle der alten Rutsche ein neues Großgerät aufgestellt werden, um so die Attraktivität des Entenfanggeländes weiter zu steigern.

2. Lösung

Für die Erstellung einer neuen Großrutsche (Pyramidenturm) wurden verschiedene Spielgerätehersteller angeschrieben. Die Ausschreibung beinhaltete:

- eine Mindesthöhe des Turms von 6m
- Mindesthöhe des Rutscheneinstiegs von 3 m
- Anbau einer Edelstahlrutsche,
- vandalismussichere Aufstiege.

Die eingegangenen Angebote der Firmen sind im Folgenden tabellarisch erfasst.

	Wissmayer	Spielplatzgeräte Maier	Westfalia Spielge- räte	Kaiser und Kühne
Höhe	6,30 m	11,41 m	8,19 m	8,50 m
Platzbedarf	10 x 10 m	5,29 x 6,50 m	3 x 7,42 m	3,20 x 3,20 m
Aufstiegs-mög- lichkeiten	2 x Leiter, 1 x Kletterwand, 1 x Strickleiter, Wendelaufstieg innen bis 2. Po- dest in 4,0 m Höhe	Wendelaufstieg	3 Leitern	Netzaufstieg
Höhe des Rut- scheneinstiegs	4 m	4,20 m	3 m	4 m
Material	Edelstahleckstre- ben; bemalte Robinien Stämme; Podeste aus Ro- binienkantholz; Edelstahlröhren- rutsche	Rundholz Lärche mit Kern, naturbe- lassen; Vierkantholz Lärche kernfrei, naturbelas- sen; Edelstahlröhrenrut- sche	Standpfosten aus wasserfesten Leim bindern; Podestböden aus Recycling-Kunst- stoff, Leitern aus Recycling-Kunst- stoff mit Alumini- umsprossen; Stab gitterverkleidung aus Edelstahl; Edelstahlröhren- rutsche	Standpfosten aus Stahl, feuerverzinkt; Edelstahlpodeste; Edelstahlschutzgitter ; Turmhaube aus Hochdrucklaminat; Blechspitze; Edelstahlröhrenrut- sche
Montagepreis	inclusive	inclusive	inclusive	inclusive
Gesamtpreis	33.930,00 €	31.951,74 €	29.264,48 €	55.000,00 €

Wichtig bei der Entscheidung ist aus Erfahrung der Verwaltung die Auswahl eines möglichst vanda-
lismusresistenten und wartungsarmen Gerätes. Die Reparaturkosten könnten sonst in wenigen Jah-
ren die jetzt möglicherweise eingesparte Summe bei einem billigeren Gerät aufzehren.

In der Regel müssen Holzteile, insbesondere die Pfostenteile, nach 10 Jahren entweder ausgetauscht,
oder saniert werden.

In der Sitzung werden Fragen nach Material und Qualität beantwortet.

3. Alternativen

Es werden keine vorgeschlagen

4. Finanzielle Auswirkungen

Bei der Haushaltsstelle Kinderspielplätze stehen für die beschriebene Maßnahme 40.000,00 € zur Verfügung. Ein eventueller Mehrbedarf müsste aus dem Budget des Jugendhilfeausschusses bereitgestellt werden.

Anlagen