

Bericht über die Situation auf den offenen Sportplätzen

(Stand 08/2016)

Sportplatz	Priorität			Kosten ca.
	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	
	(in WP 2017 eingestellt !)	in WP 2018 einzustellen	bis ca. 2023	

letzte Sanierungen	
Jahr	Maßnahme

a) Rasenplätze

Ahrem	Am Laacherweg			
Blessem	Elisabethenweg	Zaunarbeiten		10.000
Herrig	Am Marienkreuz			

2016	Perforations-Nachsaat
2015	Zisterne f. Beregnungsanlage
2008	Rasensanierung
2013	neue Flutlichtanlage
2007	Rasensanierung
2003	Kleinspielfeld neu
2009	Stabilisierung 3 Flutlichtmaste
2008	Rasensanierung
2004	Absackungen beseit.

b) Tennisplätze

Dirmerzheim	Baumstraße			
Erp	Kreuzwegstr.	Bodenuntersuchungen		5.000
			(Deckensanierung)	(25.000)
			Umbau in Kunstrasen	550.000
Friesheim	Christian-Dahmen-Str.		(Deckensanierung)	(25.000)
			Umbau in Kunstrasen	550.000
Gymnich	Moselstr.	Umbau in Kunstrasen (=WP 2016)		295.000
		Weitsprunggrube (=WP 2016)		10.000
Kierdorf	In den Barbenden		(Deckensanierung)	(25.000)

2015	Erweiterung Ballfangzaun
2015	Deckensanierung
2002	Stabgitterzaun
2001	Barrieren
2000	Platzerneuerung
1999	Ballfangzaun
2009	Umbau Sprunggrube
2008	Deckensanierung
2008	neue Längsdrainage
2002	Pappelumwandlung
1998	Stabgitterzaun
1996	Deckensanierung
2016	Beregnungsanlage
2007	Sanierung Rundweg
2006	Erhöhung Ballfangnetz
2004	Deckensanierung
2009	Parkplatzsanierung
2004	Deckensanierung
1998	Pappelfällung
2010	Laufbahnsanierung
2010	Deckensanierung
2009	Beachvolleyballfeld
2001	Entwässerungsrinnen
1999	Laufbahn-/Deckensanierung

Bericht über die Situation auf den offenen Sportplätzen

(Stand 08/2016)

Sportplatz	Priorität			Kosten ca.
	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	
	(in WP 2017 eingestellt !)	in WP 2018 einzustellen	bis ca. 2023	

letzte Sanierungen	
Jahr	Maßnahme

b) Tennensplätze (Fortsetzung)

Köttingen	Hermann-Köster-Str.			(Deckensanierung)	(25.000)
Lechenich	Kölner Ring			Sanierung Hochsprung	33.000
				Sanierung Ballfangzaun	12.000
Oberliblar	Bahnhofstr.			(Deckensanierung)	(25.000)

2015	Sanier. Entwäss.rinne
2009	Deckensanierung
2009	Laufbahnsanierung
2008	Rückbau Weitsprung
1999	Deckensanierung
2009	Deckensanierung
2009	Laufbahnsanierung
2006	Stehplatzbefestigung
2001	Stabgitterzaun
2000	Kunststoffanläufe
1999	Deckensanierung
2007	Deckensanierung
2004	Ballfangzaunerhöhung
2003	Eingangszaun
1998	ACO-Rinnen
1994	Deckensanierung

c) Kunstrasenplätze

Bliesheim	Merowinger Str.				
Lechenich	Kölner Ring	"Workout"-Station (= WP 2016)			10.000
Liblar, Stadion	Bahnhofstraße				

2015	Umbau in Kunstrasenplatz
2010	Laufbahnsanierung
2010	Deckensanierung
2003	Zufahrtstor
2001	Entwässerungsrinnen
2000	Trainingsplatz neu
1999	Deckensanierung
2011	Neubau
2015	Sanierung
2007	Laufbahnsanierung
2007	Rasensanierung
2004	Weitsprunganlauf
1999	Hochsprunganlauf
1998	Laufbahndecke