

Anlage 2 zu VL-Nr. 103_2016 1. Erg.

Gute Schule 2020 - Grundschulverbund Kreuzau-Drove, Standort Kreuzau

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus		Priorität
			Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>					
Anbau an die OGS	Die räumliche Situation der OGS am Standort Kreuzau ist für die steigende Zahl von Kindern nicht ausreichend; geplant wurde bei Errichtung mit 1 1/2 Gruppen, der Bedarf ist derzeit aber für 2 Gruppen vorhanden	sind zu ermitteln	ja	ja	2
Ausbau des OGS-Außengeländes	Die vorhandenen Spielgeräte sind teilweise vom ehemaligen Hort übernommen worden	sind zu ermitteln	ja	ja	1
<i>Vorschläge der Verwaltung</i>					
Erneuerung der Heizungsanlage	Eine Erneuerung der Heizungsanlage ist aktuell nicht geplant, allerdings handelt es sich um ein älteres Modell	sind zu ermitteln	ja	ja	3

Gute Schule 2020 Anforderungsliste Grundschulverbund Kreuzau-Drove, Standort Drove

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar über		Priorität
			Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>					
<i>Vorschläge der Verwaltung</i>					
Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Schulgebäude	Der zusätzliche Fluchtweg ist nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings wurde in der letzten Begehung darauf hingewiesen, dass er empfehlenswert wäre	sind zu ermitteln	ja	ja	2
Wärmedämmung Neubau	Die Maßnahme wurde bereits vor einigen Jahren vorgeschlagen, bisher aber zurückgestellt	sind zu ermitteln	ja	ja	4
Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle	Die Erneuerung ist für 2019 vorgesehen	ca. 50.000 €	ja	ja anteilig	3

Gute Schule 2020 - KGS An der Rur/Winden

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus		Priorität aus Sicht der Verwaltung
			Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>					
Erneuerung des Mobiliars in den Klassenräumen	Das Mobiliar in den Klassen ist in einem Zustand, der eine Erneuerung erforderlich macht; zudem können Tische und Stühle nicht den unterschiedlichen Größen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden	sind noch zu ermitteln	?	nein	2
Ausbau des Dachgeschosses oder Erweiterung der Raumkapazitäten, um weitere Differenzierungsräume oder/und Lehrerarbeitsplätze schaffen zu können	In der Grundschule Winden ist es zurzeit nicht möglich, einen Computerraum einzurichten. Zudem fehlen Differenzierungsräume, die für gemeinsames Lernen (GL) erforderlich sind. Der einzige Lehrerarbeitsplatz befindet sich im Kopierraum	sind noch zu ermitteln	ja	ja	3
Schaffung eines Sanitätsraumes	Ein Sanitätsraum ist derzeit nicht vorhanden	sind noch zu ermitteln	ja	ja	1
Einrichten eines Computerraumes oder alternativ mehrerer Medienecken in den Klassenräumen, damit der Lehrplan eingehalten werden kann	aufgrund der räumlichen Situation ist es derzeit nicht möglich, einen Computerraum einzurichten	sind noch zu ermitteln	ja	ja	1
Zaunanlage um das Außengelände	Um den Vandalismus eindämmen zu können, soll der schon seit Jahren beantragte Zaun gebaut werden	sind noch zu ermitteln	ja	ja	2
<i>Vorschläge der Verwaltung</i>					
Einbau von Deckenstrahlplatten in der Turnhalle anstatt der vorhandenen Warmluftheizung	Zur Reduzierung von Heizkosten könnte die in die Jahre gekommen Warmluftheizung ersetzt werden (s. Turnhalle Drove)	sind noch zu ermitteln	ja	ja	3
Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Schulgebäude	Der zusätzliche Fluchtweg ist nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings wurde in der letzten Begehung darauf hingewiesen, dass er empfehlenswert wäre	sind noch zu ermitteln	ja	ja	2
Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle	Die Erneuerung ist für 2019 vorgesehen	ca. 50.000 €	ja	ja anteilig	4

Gute Schule 2020 - KGS An der Rur/Obermaubach

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus		Priorität aus Sicht der Verwaltung
			Gute Schule 2020	Schul-/ Bildungs- pauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>					
Erneuerung des Mobiliars in den Klassenräumen	Das Mobiliar in den Klassen ist in einem Zustand, der eine Erneuerung erforderlich macht; zudem können Tische und Stühle nicht den unterschiedlichen Größen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden	sind noch zu ermitteln	?	nein	2
<i>Vorschläge der Verwaltung</i>					
Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Schulgebäude	Der zusätzliche Fluchtweg ist nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings wurde in der letzten Begehung darauf hingewiesen, dass er empfehlenswert wäre	sind noch zu ermitteln	ja	ja	2
Einbau von Deckenstrahlplatten in der Turnhalle anstatt der vorhandenen Warmluftheizung	Zur Reduzierung von Heizkosten könnte die in die Jahre gekommene Warmluftheizung ersetzt werden (s. Turnhalle Drove)	sind noch zu ermitteln	ja	ja anteilig	3
Sanierung des Schulhofes	Die Sanierung des Schulhofes wurde bisher nicht in den Haushalt aufgenommen	sind noch zu ermitteln	ja	ja	3

Gute Schule 2020 - KGS Stockheim

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus		Priorität
			Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>					
interaktive Whiteboards in zwei Klassen	im Rahmen des Medienunterhaltungskonzeptes ist vorgesehen, die hierfür erforderliche Vernetzung vorzunehmen	ca. 11.000 € ohne Vernetzung	ja	nein	3
<i>Vorschläge der Verwaltung</i>					
Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Schulgebäude	Der zusätzliche Fluchtweg ist nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings wurde in der letzten Begehung darauf hingewiesen, dass er empfehlenswert wäre	sind noch zu ermitteln	ja	ja	2
Einbau von Deckenstrahlplatten in der Turnhalle anstatt der vorhandenen Warmluftheizung	Zur Reduzierung von Heizkosten könnte die in die Jahre gekommene Warmluftheizung ersetzt werden (s. Turnhalle Drove)	sind noch zu ermitteln	ja	ja	3
Sanierung des Schulhofes	Die Sanierung des Schulhofes wurde im Haushalt auf die Folgejahre verschoben; in diesem Zusammenhang müssen auch die maroden Regenwasserkanalanschlüsse erneuert werden	sind noch zu ermitteln	ja	ja	2
Erneuerung der Heizungsanlage	Eine Erneuerung der Heizungsanlage ist aktuell nicht geplant, allerdings handelt es sich um ein älteres Modell	sind noch zu ermitteln	ja	ja	3

Gute Schule 2020 - Sekundarschule

	Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus	
				Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale
	Beratungstische	(2) Buche/Natur 140/70 cm passend zu den vorhandenen Möbel	500 €	ja	nein
	Bestuhlung	(10-12) Schalenstühle (Sitz- u. Rückenpolster)	1.000 €	ja	nein
	Materialkoffer Christentum	Manava	580 €	?	
	Materialkoffer Judentum	Manava	915 €	?	
	Materialkoffer "Fünf Säulen Islams"	Manava	770 €	?	
	Materialkoffer Hinduismus	(groß) Manava	715 €	?	
	Materialkoffer Buddhismus	(groß) Manava	785 €	?	
	Schränke/Containerschrank	(2/1) Fachschaft Deutsch/Niederländisch	2.500 €	ja	nein
	Collegestühle	(30) mit Schreibplatte	4.000 €	ja	nein
	Vertikallamellenvorhänge	Musikraum	?	?	
	Verdunklungsrollos	Musikraum	?	?	
	Büroregal	(12) (SuS Kunstmaterial - Boxen	1.980 €	ja	nein
	Flachablageregale	(2) verschiedene Größen	2.727 €	ja	nein
	Schulranzenregal	(2) Vierkant	933 €	ja	nein
	Stapeltrockner	(2) Vierkant	2.166 €	ja	nein
	Stühle	(30) Vierkant	2.813 €	ja	nein
	Zeichentische	(30) Vierkant	5.232 €	ja	nein
Koordinatoren	Tisch	10-12 Personen + Stühle	?	ja	nein
	Tische	2-3 Einzelplattische + Stühle	?	?	nein
	Schrank	(3) + Regale oder Sideboards je nach Platz	?	?	nein
A 906 - A 908	Schallschutzmatten Decken		?	x	
	Wände	Ausbesserung und Anstrich	?	ja	nein
A 906 u. A 907	Sanierung Sanitärecken	Fliesenspiegel, Amaturen etc.	?	ja	nein
A 907	Abwasserhebeanlage	Überprüfung/Erneuerung	?	ja	nein
A 906 - A 908	Be-/Entlüftung	Verhinderung von Schimmelbildung an den Kältebrücken	?	?	
A 907	Elektroinstallation	Überprüfung/Anpassung an aktuelle Nutzung (Maschinenraum)	?	ja	
A 908	Elektroinstallation	wie A 906 Elektroboxen (Gleich-/Wechselstrom) ü. jeden Arbeitsplatz	?	ja	
	Werkbänke	(10) Werkische wie in A 906	?	ja	nein
A 906 u. A 908	Smartboards	(2) Anbindung ans Netzwerk, Vorbereitung vorhanden	?	ja	ja
A 906 - A 908	Entstaubungsanlage	für Maschinenraum entsprechend der aktuellen Richtlinien	?	ja	
	Maschinenraum	Zwischenwände aus VSG, zurzeit Einfachverglasung	?	ja	nein

A 907	Maschinenraum	Türen erneuern	?	ja	nein
A 906	Türe	analog A 907/A 908 (Brandschutz)	?	ja	nein
B029	Aufbewahrungsschrank	(2) für Tess Sets, 18 Schalen (Phywe)	1.069 €	ja	nein
	Hochschrank	(12) Tiefe 55 cm Türen oben und unten verglast (Wesemann)	8.400 €	ja	nein
	Umbau	Experimentiertische mit Deckeninstallation (Wesemann)	100.000 €	ja	ja
	Smartboard		6.000 €	ja	ja
	Lehrerversuche	Lineare Bewegung/ Mechanik 1/Radioaktivität/ Optik	5.570 €	ja	ja
	Lehrerversuche	Elektrik/Elektronik-Baustein-System 1 und 2	3.128 €	ja	ja
Chemie	Gefahrstoffcenter	(2) mit Sicherheitsschrank Classic one (Conatex)	5.100 €	ja	ja
	Säure-/Laugenschrank ACID M-1	mit Flügeltüren, Türanschlag links (Conatex)	1.520 €	ja	ja
	Hochschrank	(4) Tiefe 55 cm, Türen oben und unten verglast (Wesemann)	2.600 €	ja	ja
	Kombinationsschrank	(4) mit verglasten Türen, Tiefe 55 cm (Wesemann)	4.000 €	ja	ja
Chemie	Reinigungs- u. Desinfektionsautomat	für Laborglas, Edelstahl (Conatex)	5.035 €	ja	ja
	Aufbewahrungsschrank	(2) für Tess Sets, 18 Schalen (Phywe)	1.069 €	ja	ja
	Vorbereitungstisch	(Wesemann)	10.000 €	ja	ja
Biologie	Schülerversuche	Bodenuntersuchung Bodenkoffer (Phywe)	845 €	ja	nein
	Schülerversuche	biologische Gewässergütebestimmung (Phywe)	603 €	ja	nein
	Schülerversuche	Umwelt und Freiland (Phywe)	5.784 €	ja	nein
B 032 u. C 153	Umbau	Experimentiertische und Deckeninstallation (Wesemann)	200.000 €	ja	ja
	Smartboard		6.000 €	ja	ja
GL-Raum	Regal	(4) mit Eigentumsfächer (Betzold)	2.800 €	ja	nein
	Schrank	(2) mit Eigentumsfächer (Betzold)	1.300 €	ja	nein
	Regal	(4) mit Eigentumsfächer (Betzold)	2.800 €	ja	nein
	Hochschrank	(3) für Materialien	1.800 €	ja	nein
	Tischset	(2) bestehend aus 2 Rechteck-, 2 Trapezische u. 10 Stühle 42 cm SH	2.800 €	ja	nein
	Tischset	bestehend aus 2 Trapezische u. 6 Stühle	800 €	ja	nein
B020	Glastüre		?	?	
	Schallschutzmatten	Decke	?	ja	nein
Gebäude B	Flur UG	Anstrich, Deckenverkleidung u. Türen erneuern	?	ja	nein
	Flur 1. OG	Anstrich, Türen (z.T.) erneuern	?	ja	nein
	Flur 2. OG	Anstrich, Türen erneuern	?	ja	nein
A 106 - A 107	Schallschutzmatten	Decken	?	ja	nein

Erläuterung

in () stehende Zahl = Anzahl

Gute Schule 2020 - Gymnasium

Raum	Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar aus		Priorität
				Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale	
<i>Vorschläge der Schulen</i>						
Schulzentrum	W-LAN	Ausleuchtung Gebäude	8.000,00 €	ja	nein	1
	Verkabelung zu den Access-Points	Vorrangig Oberstufenräume Gebäude "D", 2. OG Trakt "C" Kabel so verlegen, dass ein LAN-Anschluss im Endausbau in allen Räumen verfügbar ist	?	ja	ja	1
	WLAN-Router	installieren für flächendeckendes W-LAN	?	ja	nein	1
Informatik	Tablet-Wagen + 30 Tablets	Anzahl nach verfügbaren Mitteln / Kosten (1 Stück)	35.000,00 €	ja	nein	2
Raumbedarf	Arbeits- und Aufenthaltsräume für SuS	Umbau, Ausstattung und evtl. Einrichtung von weiteren Räumen	sind zu ermitteln	ja	ja	2

Gute Schule 2020 Anforderungsliste Schulzentrum und Sporthallen allgemein

Gegenstand	Bemerkungen	Kosten	finanzierbar über	
			Gute Schule 2020	Schul-/Bildungspauschale
Erneuerung der Heizungsanlage	Eine Erneuerung der Heizungsanlage ist aktuell nicht geplant, jedoch sind die Anlagen teilweise älteren Datums	sind zu ermitteln	ja	ja anteilig
Erneuerung der Fensterfront am Umkleide-trakt in der Dreifachsporthalle	Aufgrund des Alters der Fensterfront wäre es sinnvoll, diese auszutauschen. Mit einer notwendigen Sanierung in den nächsten Jahren ist zu rechnen	sind zu ermitteln	ja	ja anteilig
Dachsanierung des Umkleide-traktes der Dreifachsporthalle	Das Dach weist undichte Stellen auf, die in der Vergangenheit notdürftig repariert worden sind	sind zu ermitteln	ja	ja anteilig
Erneuerung der Sanitäranlagen in der Dreifachsporthalle	Die Sanitäranlagen wurden bisher nur bei Bedarf repariert und weisen zunehmend alterbedingte Mängel auf	sind zu ermitteln	ja	ja anteilig