


STADT ERFTSTADT



Beschluss

der Sitzung

des Betriebsausschuss Stadtwerke am 20.06.2013

9 Antrag bzgl. Erscheinungsbild des Hallenbades im Erftstadt-Center 256/2013

Nachdem im Zusammenhang mit dem Bau des LIDL Marktes die Fassade des Hallenbades auf Bauschäden untersucht wurde, stellte sich heraus, dass einige Platten der Verkleidung sich von der Wand gelöst hatten. Ferner waren einige Dichtungen an den Stößen der Platten porös, so dass Feuchtigkeit eindringen und dahinter liegende Isolierungen beschädigen konnte. Die Betriebsleitung hat daher bereits im Frühjahr damit begonnen, die „Renovierungen“ der Fassade im Rahmen der normalen Gebäudeunterhaltung vorzunehmen. Zwischenzeitlich sind die Platten bereits wieder ordnungsgemäß befestigt und deren „Stöße“ versiegelt. Die Aufträge für Reinigung und Anstrich der Fassade sind erteilt.

Zur Kenntnis genommen