

Robinien (*Robinia pseudoacacia*) entlang des Rotbaches in Erfstadt-Lechenich



Abb. 1: Robinienbestand in der Siegfried-von-Westerburg-Straße



Abb. 3: Böschungsbereich

Abb.: 3: Beispiel für geplante Fällung
(im Bild links: Bäume auf d. Böschungsoberkante bleiben erhalten; Bildmitte: die beiden
Bäume im Böschungsbereich werden gefällt)

Robinien (*Robinia pseudoacacia*) entlang des Rotbaches in Erfstadt-Lechenich



Abb. 1: Baumbestand entl. des Rotbachs in der Von-Galen-Straße



Abb. 2: Beispiel für geplante Fällung



Abb. 3: Beispiel für die Verringerung des Abflussquerschnitts durch Bodenanhäufung