

V 335/ 2017 (Anlage)

Befreiung von den Vorschriften der Baumschutzsatzung auf dem Friedhof E.-Erp



Abb. 1: Silberlinde/ Friedhofsmauer




Abb. 2: Silberlinde (Innenseite)



Abb. 3: Schäden/ Rissbildungen



Abb. 4: Gegen Mauer drückender Baumstamm